

# Actualización de software de HarvestLab™ V141 Notas de distribución

## Notas importantes:

Este software actualizará su sensor HarvestLab™ 3000 a la versión V141.

Para realizar la actualización de software, descargar el conjunto de software V141 de StellarSupport™ en la sección HarvestLab™. Para conectar el sensor HarvestLab™ 3000 con su computadora portátil, se debe usar un cable Ethernet (PFP16262: Cable Ethernet (M12 a RJ45)). Seguir los pasos indicados en la interface web de HarvestLab™ para actualizar el software.

(<https://www.youtube.com/watch?v=atQQGueHYJY&feature=youtu.be>)

## Notas de distribución:

Fecha	Software	Versión
08/ 2021	Sensor HarvestLab™ 3000 de John Deere	V141

### V141

- Correcciones de errores de programa
- 

Nota: Se requiere una actualización del navegador después de instalar la actualización de software V141.