

Actualización de software de HarvestLab™ V144 Notas de distribución

Notas importantes:

Este software actualizará su sensor HarvestLab™ 3000 a la versión V144.

Para realizar la actualización de software, descargar el conjunto de software de StellarSupport™ en la sección HarvestLab™. Para conectar el sensor HarvestLab™ 3000 con su computadora portátil, se debe usar un cable Ethernet (PFP16262: Cable Ethernet (M12 a RJ45)). Seguir los pasos indicados en la interface web de HarvestLab™ para actualizar el software. (<https://www.youtube.com/watch?v=atQQGueHYJY&feature=youtu.be>)

Notas de distribución:

Fecha	Software	Versión
Junio de 2022	Sensor HarvestLab™ 3000 de John Deere	V144

V144

- Proceso de referencia externa mejorado
- Aumento del rendimiento del sensor
- Proceso de actualización de software mejorado
- Corrección de error

Nota: Se requiere una actualización del navegador después de instalar la actualización de software V144.